



# DIGITAL TRANSMITTER PROFIBUS Interface OPT-563B-70

# 取扱説明書



#### はじめに

このたびは、ミネベア製 PROFIBUS インターフェイス付光伝送方式フランジ型トルク変換器用デジタルトランスミッター OPT-563B-70 をご採用いただき、誠にありがとうございます。

本取扱説明書は、ご使用いただく場合の取り扱い、留意点について説明しています。

誤った取り扱いは思わぬ不具合を引きおこしますので、ご使用前に必ず本取扱説明書を一読され、 正しくご使用いただきますようお願いいたします。

本取扱説明書につきましては、ご使用になるお客様のお手元に届くようご配慮をお願いいたします。

尚、本取扱説明書は、技術者向けとなっております。

本取扱説明書を読むにあたって、PROFIBUS 対応 PLC のプログラム基礎知識と PROFIBUS インターフェイスの基礎知識を必要とします。

#### 本書で使用しているマークと約束事について

本書では絶対にしないでいただきたいことや、注意していただきたいこと、及び参考にしていただきたいことの説明には、次のようなマークを付けています。

これらのマークの箇所は必ずお読みください。



#### 警告

取扱を誤った場合に使用者が死亡、又は重傷を負う危険性が想定される場合についての記述です。 ここに説明されているようなことは絶対に行わないでください。



#### 注意

取扱を誤った場合に使用者が傷害を負う危険が想定される場合、及び物的損害のみの発生が想定される場合についての記述です。



操作や作業する上での注意や制限などです。

誤動作を防止する為に、必ずお読みください。

#### 本書の見方について

本取扱説明書では、OPT-563Bの別売品 PROFIBUS インターフェイス仕様における接続方法、使用方法について説明しています。

その他の本体機能、及び基本的な取り扱い方法、注意事項については OPT-563B 取扱説明書を ご覧ください。

OPT-563B 取扱説明書(DRW. No.294-1596\*)

また、PLC プログラム、PROFIBUS に関しては、PLC 及び PLC 側の PROFIBUS インターフェイスの取扱説明書をご参照願います。

PROFIBUS のネットワーク構成を設定する際、事前に環境設定データが記述された GSD ファイルが必要です。

必要に応じて弊社のホームページ(<u>http://www.minebea-mcd.com/</u>)からダウンロードしてく ださい

●PROFIBUS は PROFIBUS International の登録商品です。

# 改訂履歴

取扱説明書 NO.	改訂理由(内容)
DRW. NO.294-1633	初版 VER.1.000

# 目 次

はじめに	l
本書で使用しているマークと約束事について	
本書の見方について	
改訂履歷	
1. 概要	
1-1. 特徴	
2. 各部の名称と機能	2
2-1. 後パネル PROFIBUS インターフェイス部	2
3. 結線	3
3-1. 通信コネクタのピン配置	3
3-2. ケーブル長	3
3-3. 結線に関する注意事項	3
4. PROFIBUS 通信の設定	4
4-1. ファンクションモードへの切換え	4
4-2. PROFIBUS 設定の項目	4
5. PLC メモリ説明	5
5-1. アドレスマップ	5
5-2. コマンドビット操作方法	8
5-3. コマンドによる操作方法	9
5-4. エラー情報	11
6. インターフェイス仕様	11
6-1. PROFIBUS インターフェイス仕様	11
6-2. 付属品	11

#### 1. 概要

本器は、PROFIBUS DP-V1 のスレーブデバイスです。

PROFIBUS DP-V0 又は DP-V1 のマスタデバイスと接続できます。


#### 1-1.特徴

OPT-563B-70 の主な特徴を示します。

- (1) PROFIBUS のスレーブデバイスとして機能し、I/O 入出力制御、トルク値、回転数の読出しを PLC のメモリ操作で行える為、PLC のプログラムボリュームを削除できます。
- (2) PLC との配線が削減できます。

#### 2. 各部の名称と機能

#### 2-1.後パネル PROFIBUS インターフェイス部



#### (1) 通信コネクタ

PROFIBUS インターフェイス用のコネクタです。

コネクタのピン配置は以下の通りです。

ピン番号	信号名	内容
1	N.C.	未使用
2	N.C.	未使用
3	RXD/TXD-P	通信線(P側)
4	CNTR-P	RTS
5	DGND	データグランド
6	VP	通信電源(+側)
7	N.C.	未使用
8	RXD/TXD-N	通信線(N 側)
9	N.C.	未使用
ハウジング	SHIELD	シールド

- ※ コネクタは付属されていません。 適合プラグ: PROFIBUS 専用コネクタ コネクタの選定は、日本プロフィバス協会(http://www.profibus.jp/)ホームページの製品カタログを 参照ください。
- ※ N.C.ピンへは配線しないでください。
- ※「DGND」と「SHIELD」は絶縁されています。
- ※ 内部回路とフォトカプラ絶縁されています。

#### (2) ステータス LED

通信状態を2つのLEDで表現します。

状態	ST LED	OP LED
消灯	-	オフライン
緑点灯	正常	オンライン、データ通信あり
緑点滅	-	オンライン、データ通信なし
赤点灯	ハードウェア異常	_
赤点滅	_	通信エラー

#### 3. 結線

#### 3-1.通信コネクタのピン配置

「2-1. 後パネル(1)通信コネクタ」を参照ください。

#### 3-2.ケーブル長

通信速度と総延長距離の関係は、以下の通りです。

通信速度	総延長距離
9.6 kbps	1 200 m 以下
19.2 kbps	1 200 m 以下
93.75 kbps	1 000 m 以下
187.5 kbps	1 000 m 以下
500 kbps	400 m 以下
1.5 Mbps	200 m 以下
3 Mbps	100 m 以下
6 Mbps	100 m 以下
12 Mbps	100 m 以下

#### 3-3.結線に関する注意事項

- 結線を行う際は、必ず電源を OFF してから行ってください。
- 据付が完了するまでは AC 電源は供給しないでください。本体には電源 ON/OFF を切換えるスイッチはありません。
- 本体に接続するケーブルは、動力電源ライン、制御用 I/O などのノイズ源からできる限り離してください。
- 接地線は必ず接続してください。接地は D 種単独接地としてください。動力電源系の接地と共用しないでください。



- PLC から一番遠い PROFIBUS コネクタの終端抵抗を ON してください。
- 接続ケーブルは、PROFIBUS 専用ケーブルを使用してください。

接続ケーブルの選定は、日本プロフィバス協会(http://www.profibus.jp/)ホームページの製品カタログを参照ください。

#### 4. PROFIBUS 通信の設定

PROFIBUS インターフェイスを使用するにあたり、以下の項目について設定をしてください。

#### 4-1.ファンクションモードへの切換え

以下の操作によりファンクションモードに切換えます。

- (1) FUNC キーを2秒間長押します。
- (2)「FUNC」表示となりますので、ENTER キーを押します。
- (3) 設定したいファンクション番号を設定します。
- (4) ファンクションモードの設定・操作方法については OPT-563B 取扱説明書(DRW No.294-1596\*)内の、「9.ファンクションモード」をご参照ください。

#### 4-2.PROFIBUS 設定の項目

ファンクション番号	項目	設定値	内容
F-41	ステーションアドレス	000~125	
1 -41	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	●000	

#### (1) ステーションアドレス

ステーションアドレスの設定を行います。 設定は、000 ~ 125 から選択できます。 デフォルトは 000 を設定してあります。

#### (2) ボーレート

通信速度の設定はありません。

9.6 kbps、19.2 kbps、93.75 kbps、187.5 kbps、500 kbps、1.5 Mbps、3 Mbps、6 Mbps、12 Mbps から 自動的に設定されます。



- 設定値は、電源再起動時に有効となります。設定を変更した場合は、電源再起動を行ってください。
- PROFIBUS のネットワーク構成を設定する際、事前に環境設定データが記述された GSD ファイルが必要です。
   必要に応じて弊社のホームページ(http://www.minebea-mcd.com/)からダウンロードしてください。

## 5. PLC メモリ説明

#### 5-1.アドレスマップ

5-1-1.OUT データ(6 ワード) ホスト(PLC)→OPT-563B

本器を操作するコマンド PLC メモリの OUT データに書込み、実行させます。

		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OUTデー 1ワード目						Ī	<b>書込</b>	みデ-	<b>ー</b> タ( <sup>'</sup>	下位	)					
	bit 15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OUTデー 2ワード目						Ī	<b>書込</b> る	みデ-	ータ(.	上位	)					
I	bit 15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
OUTデー 3ワード目							=	マン	ド番 <sup>5</sup>	<del>]</del>						
:	号 20 トル: 21 回転 22 A/D 70 ファン 80 ファン	数表 デーク ノクシ	示読 タ1(ト ョンフ	出し ・ルク データ	: 周 ヌ読 <i>み</i>	火出し		)読¦	±L							
U OUTデー		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
4ワード目							ファ:	ンクシ	/ョン <sup>3</sup>	番号						
OUTデー		14 o	13 n	12 m	11 	10 k	9 j	8 i	h	g	5 f	4 e	3 d	2 c	1 b	0 a
5ワード目								マン	ドビッ	<u> </u>						
	a: A/Z CHE ci d e: f g h:	CK モー 用 C 用 C	固定)固定						j: k: l: m: n: o:	未未未未未未	用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用	の固定の固定の固定の固定での固定での固定での固定での固定での固定での固定での固定				
OUTデー	bit 15 タ p	14 o	13 n	12 m	11 I	10 k	9 i	8 i	7 h	6 g	5 f	4 e	3 d	2 c	1 b	0 a
6ワード目				,			J	要		ь			<u> </u>			
	a: b: c: d: e: f: g: h: 出文使使使使使使	ン用用用用用用用用用用	求フ  固定  固定定	ラグ	グ				j: k: l: m: n: o:	未未未未未未未未未未	用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用	) 固固固固固固固固固固固固固定定定定定定定定定定定定定定定定定定定				

#### 5-1-2.IN データ(11 ワード) OPT-563B→ホスト(PLC)

OUT データに対する応答データを IN データから読出します。

bit INデータ	15	14	13	12								4	3	2	1	0
1ワード目						表	示音	₿1デ·	<b>一</b> タ(	下位	)					
bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INデータ 2ワード目						表	示部	『1デ	<b>ー</b> タ(	上位	)					
bit	: 15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INデータ 3ワード目						表										
bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INデータ 4ワード目			10	12		表									•	Ĭ
125	15	1.4	10	10		10	_	0	7		-	4	_	0	4	
bit INデータ 5ワード目	15	14	13	12		10						4	3		<u> </u>	0
bit INデータ	15	14	13	12	11	10						4	3	2	1	0
6ワード目																
bit INデータ	15	14	13	12		10					5	4	3	2	1	0
7ワード目							<b>→</b> ×	ノト1	まった	心合						
bit INデータ	15	14	13	12								4	3	2	1	0
8ワード目						フ	アン	クショ	ン番·	号応	答 ——					
bit INデータ	15 p	14 o	13 n	12 m	11 I	10 k	9 i	8 i	7 h	6 g	5 f	4 e	3 d	2 c	1 b	0 a
9ワード目	P					., ,	<u> </u>	応		8			~ 1			
b: c: d: e: f: g:	読コ書未未未未未	ンド多用用用用用用用	要求於 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	答フフラグ	ラグ				j: k: l: m: n: o:	A/Z: ファン 未使 未使	エラ・オーション・オート・オート・カート・カート・カート・カート・カート・カート・カート・カート・カート・カ	ー 号エ -	番号: :	エラー	-	

bi	t 15	14 13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INデータ	р	o n	m	-	k	j	j	h ≙⊧	g	f	е	d	С	b	а
10ワード目							水	態							
b c d e f g	: トルク : 回転 : 回転 : A/Zコ : 入力! : 未使!	/ +OL(= / -OL(= 数 +OS( 数 -OS( =ラー(コ  エラー! 用 0固!	ェラー (エラー (エラー (エラー (エラー	情報 一情報 一情報 情報)	() 艮) 艮) 艮)		j: k: l: m: n: o:	CHE LOC ERR ナ 入 未	CK( K(LI OR( ライン AC	か情報 LED ED情 LED い(0.5 の固定	青報) 報) 青報) Seca		グル	出力)	)
bi	t 15	14 13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
INデータ 11ワード目	₹−	ド情報:	モード	番号	・(メンテ	ナンス	用)	€-	-ド情	報 : タ		STEP	(メンラ	ナンス	用)

#### 5-2.コマンドビット操作方法

#### 5-2-1.コマンドビット説明

OUT データの 5 ワード目の対応するビットを ON にして実行します。

	bit0	(1)A/Z
	bit1	(2)A/Z OFF
	bit2	(3)CHECK
	bit3	(4)測定モードへ遷移
	bit4	未使用 0固定
	bit5	未使用 0固定
	bit6	未使用 0固定
OUTデータ	bit7	未使用 0固定
5ワード目	bit8	未使用 0固定
	bit9	未使用 0固定
	bit10	未使用 0固定
	bit11	未使用 0固定
	bit12	未使用 0固定
	bit13	未使用 0固定
	bit14	未使用 0固定
	bit15	未使用 0固定

(1) A/Z

A/Z を実行します。

ON: A/Z 要求時 OFF: 通常

(2) A/Z OFF

A/Z OFF を実行します。

ON : A/Z OFF 要求時

OFF :通常

(3) CHECK

CHECK を実行します。

ON : CHECK 要求時

OFF :通常

(4) 測定モードへ遷移

測定モードへ遷移を実行します。

ON:測定モードへ遷移要求時

OFF : 通常

#### 5-2-2.コマンドビット操作手順

以下手順に従って、コマンドビットを操作してください。

- (1) PLC メモリのコマンドビットを全て OFF にします。(OFF であることを確認)
- (2) PLC メモリで実行させるコマンドビットを 1 つ ON にします。
- (3) 本器が、コマンドを実行します。
- (4) 終了処理として、PLC メモリのコマンドビットを全て OFF にします。


#### 5-3.コマンドによる操作方法

#### 5-3-1.コマンドの実行方法


以下手順に従って、コマンドビットを操作してください。

- (1)「書込み実行中フラグ」が OFF であることを確認します。
- (2)「コマンド要求フラグ」が OFF であることを確認します。
- (3)「読出し/書込みフラグ」を設定します。
  - 0:書込み
  - 1:読出し
- (4) 実行するコマンドを「コマンド No.」に設定します。
- (5) 「コマンド要求フラグ」を ON にします。 立ち上がりエッジで実行します。 本器が応答します。
- (6) 応答結果は、「コマンド要求応答フラグ」「読出し/書込み応答フラグ」「コマンド No.応答」に出力されます。
- (7) 読出しコマンドの場合、「読出しデータ」に出力されます。 「コマンド要求フラグ」を OFF にします。

#### ①読出し



#### ②書込み



#### 5-3-2.読出しコマンドリスト

	•	
コマンド No	コマンド名称	備考
20	トルク値表示の読み出し	
21	回転数表示の読み出し	
22	A/D データ(トルク: 周波数入力) 読み出し	
70	ファンクションデータ読み出し	ファンクション番号とその項目については、本体取扱説明書 9-3 項をご確認ください。

#### 5-3-3.書込みコマンドリスト

コマンド No	コマンド名称	備考
80	<i>                                    </i>	ファンクション番号とその項目については、
		本体取扱説明書 9-3 項をご確認ください。



• 銘柄名、配合名は、アルファベット大文字、数字、カタカナが使用できます。ASCIIコード及び JIS 8bitコードで入力してください。 銘柄名、配合名を使用しない場合は、スペース(20H)を設定してください。

#### 機能実行処理

コマンド No	書込みデータ	コマンド名称	備考
0	1	A/Z	
0	2	A/Z OFF	
0	3	CHECK	
0	4	測定モードへ遷移	

## 5-4.エラー情報

エラー発生時、エラー情報を以下のデータから読み出すことができます。

	bit8	実行エラー
IN データ	bit9	設定エラー
9 ワード目	bit10	コマンド番号エラー
9 7 1 6	bit11	A/Z エラー
	bit12	ファンクション番号エラー
	bit0	トルク +OL(エラー情報)
	bit1	トルク -OL(エラー情報)
IN データ	bit2	回転数 +OS(エラー情報)
10 ワード目	bit3	回転数 -OL(エラー情報)
	bit4	A/Z エラー(エラー情報)
	bit5	入力1エラー(エラー情報)
	Bit7	入力3エラー(エラー情報)

## 6. インターフェイス仕様

## 6-1.PROFIBUS インターフェイス仕様

仕様		内容
ボーレート	9.6 kbps, 19.2 kbps, 93.75 kbps, 187.5 kbps, 500 kbps, 1.5 Mbps,	
	3 Mbps、6 Mbps、12 Mbps から自動的に設定	
伝送路形式	RS-485 バス	
ステーションアドレス	0 ~ 125 の中から 1 つを選択	
ケーブル長	ボーレート(bps)	総延長距離(m)
	9.6 k	1 200 以下
	19.2 k	1 200 以下
	93.75 k	1 000 以下
	187.5 k	1 000 以下
	500 k	400 以下
	1.5 M	200 以下
	3 M	100 以下
	6 M	100 以下
	12 M	100 以下
接続ケーブル	PROFIBUS 専用ケーブルを使用の事	
接続コネクタ	PROFIBUS 専用コネクタを使用の事	
ターミネーション	終端抵抗内蔵のコネクタを使用の事	
ステータス LED	[OP][ST]	

#### 6-2.付属品

PROFIBUS 取扱説明書	1 冊

記載されている内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

# ミネベア株式会社

**本 社 〒**389-0293 **長野県北佐久郡御代田町大字御代田**4106-73

**計測販売部関東** 〒251-8531 神奈川県藤沢市片瀬1-1-1

計測販売部関西 〒541-0053 大阪市中央区本町1-7-7 (WAKITA堺筋本町ビル11F)

**計測販売部名古屋** 〒460-0003 名古屋市中央区錦1-6-5 (名古屋錦シティビル4F)

**☎**0267−32−2200 FAX.0267−31−1350

**☎**0466−23−2180 FAX.0466−22−7191

**☎**06−6263−8331 FAX.06−6263−7388

**☎**052−231−1181FAX.052−231−1157

# 計測機器事業部

藤沢工場

〒251-8531神奈川県藤沢市片瀬1-1-1

軽井沢工場

〒389-0293**長野県北佐久郡御代田町大字御代田**4106-73

テクニカルサポートフリーダイヤル ホームページアドレス 20466-22-7152 FAX.0466-22-1701

**☎**0267−31−1309 FAX.0267−31−1353

**10** 0120-950008

http://www.minebea-mcd.com